
AF1EA4
50
35
GV2AF02
GV2G2●●
GV2G4●●
GV2G05
GV1L3
GV2ME●●
GV1G09
GV2G4●●
Click!
www.schneider-electric.com/site/home
1672546
Schneider Electric Industries SAS
35, rue Joseph Monier
92506 Rueil Malmaison
France
www.schneider-electric.com
W9 1645571 0211-08
GV2AF01
LC1K●●
GV2AF3
LC1D●●
1,7 N.m
15 lb.in
Icc >>
GVAM11
LC1K 1 N.m 7 lb.in
LC1D9/12/18 1,7 N.m 15 lb.in
LC125/32 2,5 N.m 20 lb.in
Ø 6 mm
GV2ME..
04 - 2016
In
mm² AWG
mm in
N.m lb-in
1...6 18...10
1,5...6 16...10
1...4 18...10
10 3/8
1,7 15
STOP
Click!
TEST
Ø 3 mm
1/8 inch
≤ Ø 3 mm
1/16 inch

⚠⚠ DANGER / 危险

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

Disconnect all power before servicing equipment.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

电击、爆炸或电弧闪光危险

在此电力设备上进行操作时，请先断开所有电源

不遵循上述规定将可能导致人员伤亡。